

中央市対策箇所一覧表

【三村小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了日
1	市道	若宮交差点、若宮北交差点	横断歩道・停止線が見えづらい。	横断歩道・停止線の補修。	警察	H29.10 横断歩道、停止線リペイント済み
2	市道	下成島一区地内通学路	道幅が狭く、歩道がない。水路があり、車を避ける時、危険。	看板設置 2枚	中央市	H29.3.9 看板設置済み

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中央市交通安全協会、中央市建設課、南甲府警察署、山梨県中北建設事務所道路課

【玉穂南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了日
1	市道3169号線	下河東2728番地先交差点から一町畑49番2地先	道路の幅員が狭く、歩道がなく危険。	歩道の設置 L=550m	中央市	H29年度1工区、H30年度2工区、令和元年度3工区 実施
2	市道	下河東3036番地3附近交差点	児童の横断が多いが、横断歩道がない。	横断歩道を移設	警察	注意看板の設置 停止線の設置
3	市道	玉穂南小校庭南西交差点点滅信号	両方向点滅だが、見落として突っ込む車が多い。	児童退避場所にスチールポール6本。 道路標示L=787.5m	中央市	済 ※現在は通常の信号機に改修済み
4	県道韮崎南アルプス中央線	一町畑デイリーストア前	車両の通行量が多いが、信号機がなく横断が危険。	区画線 391m、反射鏡 6個 ラバーポール 3本、デリネータ 6本設置	山梨県	R6点検時設置確認済
5	市道	玉穂南小西交差点横断歩道	児童の横断が多いが、横断歩道塗装が劣化し見えづらく危険。	表示看板等の設置 2枚	中央市	H28.11横断歩道リペイント済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中央市交通安全協会、中央市建設課、南甲府警察署、山梨県中北建設事務所道路課

【田富小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了日
1	県道甲府市川三郷線	西花輪交差点	交通量が多い中、道路幅が狭く渋滞が発生。歩道も無く危険。	歩道設置L=160m 交差点改良1箇所	山梨県	R6点検時設置確認済
2	市道田富西通り線	臼井阿原889	田富西通り線の開通により、横切ることになり危険。	駐車禁止・速度規制・一時停止の規制看板設置。	警察 中央市	R1.5 歩行者用信号機設置再上申
3	市道	布施2820-1から布施2740	道路幅が狭いが、抜け道として通る車両が多い。	見守り活動による指導。 カーブミラーと看板の設置	学校 中央市	H29.9 ミラー、看板設置済み
4	市道	布施1561-2から東花輪46	進入禁止だが、進入する車両がある。道路幅が狭く危険。	見守り活動による指導。 横断歩道の補修。	学校 警察	R2.1 山梨県リニア用地事務所前横断歩道リペイント済み
5	県道韮崎南アルプス中央線	西花輪4424	横断歩道・停止線・◇マークの塗装が剥げ、運転者が横断歩道を認識するのが困難。	横断歩道・停止線の補修。	警察	H30.8 横断歩道、停止線リペイント済み
6	市道(宇坪川にかかる橋)	布施2822と布施2434	橋に欄干がなく、高さ10cmの縁のみ。転落の危険性がある。	欄干設置。	中央市	要望中
7	市道	東花輪676	カーブミラーの不具合により、車両が見えづらい。	カーブミラーの修理。	中央市	H26.7ミラー交換修理済み
8	市道	布施2327-1から布施2524-1	スクールゾーンだが、規制時間に侵入する車両が毎日ある。	警察の取締り。 支援要員の立哨。	警察 学校	継続的に実施

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中央市交通安全協会、中央市建設課、南甲府警察署、山梨県中北建設事務所道路課

【田富北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了日
1	市道	リバーサイド第2公園前横断歩道	スピードを出す車が多く危険。	看板設置 2枚	中央市	通学路注意看板×2設置あり
2	市道	リバーサイド第2公園北側歩道	樹木により、視界が悪い。	樹木の伐採。	中央市	R6点検時設置確認済
3	市道	田富北小北側横断歩道	住宅街から出てくる車両が多い。	見守り指導を行う。	学校	継続的に実施
4	市道	臼井阿原1700-16から中央公民館	減速・一時停止をしない車両があり、危険。	歩道 L=351m、標識 2基、看板 1枚設置。	中央市 安全協会	通学路注意看板×2設置あり
5	市道	鍛冶新居公民館前	クラックが多く、見通しが悪い。	看板設置 2枚	安全協会	安協で設置済み

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中央市交通安全協会、中央市建設課、南甲府警察署、山梨県中北建設事務所道路課

【田富南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了日
1	県道甲府市川三郷線	大田和地区歩道	交通量が多く、歩道と車道の段差が小さい。	ラバーポール設置 57本	山梨県	R6点検時設置確認済
2	市道	田富南小学校入口交差点から田富南小まで	車道と歩道の区別が「白線とグリーンベルト」だけなので不安。	注意看板設置 1枚	中央市	通学路看板×1あり
3	県道甲府市川三郷線	田富南小学校入口交差点	交通量が多く、交差点内の三角地帯が狭い。	ラバーポール設置 12本	山梨県	R6点検時設置確認済

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中央市交通安全協会、中央市建設課、南甲府警察署、山梨県中北建設事務所道路課

【豊富小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了日
1	市道	学校～関原地区への浅利川沿い	歩道もグリーンベルトもなく危険。また、道路とガードレール波板の間があり、転落の危険性あり。	外側線の塗り直し L=1,873.12m 転落防止については、見守り指導。	中央市 学校	外側線 済
2	市道豊富105号線	シルクラインとの交差点	シルクラインをスピードを出して走る車が多く危険。	外側線の塗り直しは、上記に含まれる。 見守り指導。	中央市 学校	一時停止規制、横断歩道リペイント、ポストコーン、ミラー設置等対策済
3	県道甲府中央右左口線	浅利3022から作興橋まで	交通量が多く、道幅も狭いため危険。また、歩道にガードレールもない。	縁石に色を塗る L=1,000m	山梨県	R6点検時設置確認済
4	市道	仲川に架かる川東橋付近	橋と道路の境に溝があり、段差による転倒の危険性あり。また、橋の欄干の端とガードレールとの間が広く転落の危険性あり。	溝の段差は、改修。 転落防止については、見守り指導。	中央市 学校	H24年度 建設課改修工事

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中央市交通安全協会、中央市建設課、南甲府警察署、山梨県中北建設事務所道路課