

中央市対策箇所一覧表（R5）

【三村小学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	3283	若宮：甲府信金交差点付近	横断歩道や止まれの白線が消えかかっている	横断歩道や停止線の再塗装	警察	令和6年度以降
2	1032・環状	宿成島：成島交差点	横断歩道の白線が消えかかっている	横断歩道の再塗装	警察 県	令和5年度実施済

【玉穂南小学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	3339	上河東上：ハイツ西川北側	用水路の安全柵（ガイドレール）設置	安全柵の設置か溝蓋の設置	市	令和6年度以降
2	4773	下三條1区：下三條975番地先	用水路の安全柵（ガイドレール）設置	安全柵の設置か溝蓋の設置	市	令和6年度以降
3	3169・県道	一町畑：デイリー付近	交通量が多いため危険	交通安全指導の徹底	学校	令和5年度実施済

【田富小学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	4572	布施5区：セブンイレブン裏道	水路が狭く大雨の時に水が溢れ出て危険	水路改修	市	令和6年度以降
2	4127	新町第1：割烹魚武付近	段差があり危険。グリーンベルトが消えている。	水路溝蓋の改修 再塗装	市	令和6年度以降

【田富北小学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	4744	山之神：環状道路下	停止線の設置	交通安全指導の徹底	学校	令和5年度実施済
2	3954	リバー第1.2.3：桜並木ペディ	木の根の影響による通学路のひび割れ	段差の改修と補修	市	令和6年度以降

中央市対策箇所一覧表（R5）

【田富南小学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	4255	西花輪第2：飛石ちびっこ広場付近	大雨による道路と水路の境がわからなくなり危険	安全柵の設置	市	令和5年度一部実施済
2	2015	西花輪第2：4044-3番地付近	左右に車が来ているかどうかわからず危険	カーブミラーの設置	市	令和6年度以降
3	4468	西花輪第1：杉の子児童館西側付近	用水路が広く危険	交通安全指導の徹底	学校	令和5年度実施済

【豊富小学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	2010	関原：アイテック付近	ガードレールが途中でなくなり危険	ガードレールの延長と設置	市	令和6年度以降
2	3724	大鳥居：山宮入口大鳥居線	横断歩道がなく危険	横断歩道の設置	警察	令和5年度実施済

【玉穂中学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	1006	下河東東：玉穂総合会館南	側溝の蓋がなく危険	交通安全指導の徹底	学校	令和5年度実施済
2	1006	下河東下：正行寺南	道が狭く蓋がなく危険	交通安全指導の徹底	学校	令和5年度実施済

【田富中学校】 合同点検日：令和5年11月29日（水）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		なし				