



中央市立三村小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)




中央市立玉穂南小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)




中央市立田富小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)




中央市立田富北小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)




中央市立田富北小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)




中央市立田富南小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)





中央市立豊富小学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)



中央市立玉穂中学校区

(令和5年度通学路合同点検箇所)



玉穂中学校

- (1) 水路に蓋がなく危険
- (2) 道が狭く蓋がなく危険

【対策内容】

- (1) 交通安全指導の徹底
- (2) 交通安全指導の徹底